


Cutting Resolution: VERICUT의 가공소재(Cut Stock)에 대한 정확성을 설정하는 값
 이 값은 시뮬레이션 속도, 형상검증의 정확성, 모델 내보내기, 최적화에 대해 미치는 영향이 크기 때문에 시뮬레이션 전 반드시 가공소재 크기에 따른 알맞은 값을 설정해야 한다.

위치: Menu – Project – Settings




그래프 영역 요약

비교	시뮬레이션 속도	가공소재 정확도
노란색	빠름	낮음
녹색	빠름	높음
적색	매우 느림	높음

설정 방법

1) 보라색 다이아몬드 모양을 마우스로 원하는 영역에 드래그



2) 값 입력

